



RELACIÓN DE EDIFICIOS Y VEHÍCULOS QUE DISPONEN DE DESFIBRILADOR

EDIFICIO / VEHÍCULO	UBICACIÓN
7 "PEDRO RODRÍGUEZ CAMPOMANES"	JUNTO A CONSERJERIA
17 "JOSÉ CELESTINO MUTIS"	JUNTO A CONSERJERIA
20 CENTRO ANDALUZ DE BIOLOGÍA DEL DESARROLLO	JUNTO A CONSERJERIA
22 "FAUSTO ELHUYAR Y DE SUVISA"	JUNTO A CONSERJERIA
25 "JUAN BAUTISTA MUÑOZ" - BIBLIOTECA	JUNTO A CONSERJERIA
26 PABELLÓN DE MUSCULACIÓN	SEÑALIZADO EN EL INTERIOR DEL PABELLÓN
27 CENTRO DE INVESTIG. DE RENDIMIENTO FÍSICO Y DEPORTIVO	SEÑALIZADO EN EL INTERIOR DEL CENTRO
31 "LEANDRO FERNÁNDEZ DE MORATÍN" - PARANINFO	JUNTO A CONSERJERIA
32 "ROSARIO VALPUESTA" - RECTORADO	JUNTO A CONSERJERIA
38 PAPELLÓN MULTIUSOS CUBIERTO "RABAT"	SEÑALIZADO EN EL INTERIOR DEL PABELLÓN
39 PAPELLÓN CUBIERTO DE GIMNASIA	SEÑALIZADO EN EL INTERIOR DEL PABELLÓN
41 POLIDEPORTIVO CUBIERTO	JUNTO A CONSERJERIA
45 "ALEXANDER VON HUMBOLDT" – CEDEP	JUNTO A CONSERJERIA
47 SERVICIOS CENTRALES DE INVESTIGACIÓN 2	JUNTO A CONSERJERIA
48 VESTUARIOS CAMPOS DE FUTBOL HIERBA ARTIFICIAL	SEÑALIZADO EN EL INTERIOR DEL VESTUARIO
VEHÍCULO PATRULLA 1 9071 KHC	EN EL VEHÍCULO
VEHÍCULO PATRULLA 2 9073 KHC	EN EL VEHÍCULO



Febrero 2023

UNIVERSIDAD PABLO DE OLAVIDE

SITUACION DESFIBRILADORES